

**CZEŚCI DO ŻELAZKA I MASZYN DO SZYCIA****ZEL 001****WKŁAD ŻELAZKA 1000W C-28****ZEL 002****SZNUR DO ŻELAZKA BEZ NASADKI****ZEL 004****PRZEWÓD PRODIŻA POJEDYNCZY SN39**

Lp.	Indeks	Artykuł
1.	ZEL 005	Bezpiecznik termiczny SF96E1 99C
2.	ZEL 006	Bezpiecznik termiczny SF76E1 77C
3.	ZEL 007	Bezpiecznik termiczny SF240E 240C
4.	ZEL 008	Bezpiecznik termiczny SF214E 216C
5.	ZEL 009	Bezpiecznik termiczny SF188E 192C
6.	ZEL 010	Bezpiecznik termiczny SF169E 172C
7.	ZEL 011	Bezpiecznik termiczny SF152E 157C
8.	ZEL 012	Bezpiecznik termiczny SF139E 142C
9.	ZEL 013	Bezpiecznik termiczny SF129E 133C
10.	ZEL 014	Bezpiecznik termiczny SF119E 121C
11.	ZEL 015	Bezpiecznik termiczny SF109E1 113C

**MASZS 001**



**SLINIK MAP-2-11E**

**MASZS 002**



**SILNIK KN-4A/TUR2**

**MASZS 004**



**SILNIK ASM-22-6**

**MASZS 005**



**WIRNIK KN-4A1**

**MASZS 006**



**WIRNIK KN-4BS**

*MASZS 007*

**WIRNIK KN-6BS**

*MASZW 001*



**REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTÓW U-118/STOPKA**

*MASZW 002*



**PEDAŁ REGULATORA PRĘDKOŚCI OBROTÓW U-118**

*MASZW 003*



**OBUDOWA REGULATORA PRĘDKOŚCI OBROTÓW U-118**

*MASZW 004*

**ZESPÓŁ OPOROWY KN-4A1**

*MASZW 005*



***PASEK KLINOWY 3,5X5,5X315***

*MASZW 006*



***PASEK KLINOWY 3,5X5,5X290***

*MASZW 007*



***UCHWYT SILNIKA ASM***

*MASZW 008*



***UCHWYT SILNIKA KNA***

*MASZW 009*



***PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY U-118/P***

*MASZW 010*

**PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY ASN**

*MASZW 011*



**PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY U118/R**

*MASZW 012*



**PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY SINGEL**

*MASZW 013*

**PASEK KLINOWY 5X3X410**